

Relatório fotográfico para uso do CONVENIENTE
Operações de Repasse - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

1 IDENTIFICAÇÃO

CONTRATO 1070323-53/2020	Nº SICONV (Convênio) 899908/2020	TOMADOR DE SÃO MIGUEL DO GOSTOS	Data visita técnica 21/09/2020
Empreendimento (nome/apelido) Aterro superficial de ruas no município de São Miguel do Gostoso/RN		Localidade/Endereço RUA DOS CAMARÕES E ADJACENTE	
Objeto do CONTRATO (INCLUINDO O NOME DAS RUAS) Pavimentação e drenagem superficial de ruas no município de São Miguel do Gostoso/RN.			

2 ADEQUAÇÃO AO LOCAL DE INTERVENÇÃO

2.1	Foi utilizada a planta de localização da intervenção que está presente na Plataforma+Brasil?.....	SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>
2.2	A área de intervenção apresenta infraestrutura básica necessária à implementação do empreendimento (pavimentação, drenagem, abast. de água, esg. sanit., energia elet., ilum. publ., coleta resíduos)?	SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>
2.3	A área de intervenção apresenta serviços necessários (acessos, meios de transporte, equipamentos comunitários) à implementação do empreendimento?	SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>
2.4	A área a ser beneficiada é apropriada, sem indícios de riscos ambientais e restrições físicas (aspectos relativos à topografia, acidentes geográficos, contaminação do solo e/ou água subterrânea, redução da durabilidade e/ou estabilidade do empreendimento)?	SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>
2.5	Existe algum aspecto visual que pode gerar impacto no aumento de custos?.....	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	<input checked="" type="checkbox"/>
2.6	A solução de drenagem proposta em projeto em comparação a área, é visualmente adequada?.....	SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>
				NÃO SE APLICA	<input type="checkbox"/>
2.7	As Ruas vistoriadas SÃO LIVRES de barreiras arquitetônicas que possam impactar na funcionalidade do projeto? Em especial para existência de POSTES, ÁRVORES e/OU CALÇADAS executadas no alinhamento das calçadas projetadas?.....	SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>
	(PREENCHER O ITEM 2.7 PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO)			NÃO SE APLICA	<input type="checkbox"/>

Comentários

--

DATA E ASSINATURA

São Miguel do Gostoso/RN, 26/10/2020
Local e data

Profissional responsável
Nome: ANNE MICHELLE FRANCO CARVALHO
CREA/CAU: 210305058-4

A digitalização deve ser feita após a Assinatura.
Há possibilidade de aceite de assinatura digital, todavia, NÃO deve ser colada uma imagem da assinatura.

Relatório fotográfico/GPS
Operações de Repasse - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

1 IDENTIFICAÇÃO

Nº SIAPF / SIIGF 1070323-53/2020	Nº SICONV (Convênio) 899908/2020	GIGOV GIGOV/NA	Data visita técnica 21/09/2020
Empreendimento (nome/apelido) Pavimentação e drenagem superficial de ruas no r		Localidade/Endereço RUA DOS CAMARÕES E ADJACENTE	

2 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Latitude (N/S) -5.126.010	Longitude (E/W) -35.644.408	Ponto de tomada Rua dos Camarões com a Rua das Ostras



Rua dos Camarões



Rua dos Camarões



Rua dos Camarões



Rua dos Camarões

